



TECOSA

CATÁLOGO DE REPARACIONES



GRIETAS POR SOBRECARGA

CARACTERÍSTICAS

Las grietas por sobrecarga se forman cuando una superficie de concreto o pavimento es sometida a un peso o carga mayor a la que fue diseñada para soportar. Esto genera tensiones que superan la resistencia estructural del material, provocando fracturas visibles.



MATERIAL

RW-1000 (Secado en 15 minutos).



JUNTAS DE EXPANSIÓN Y CONSTRUCCIÓN

CARACTERÍSTICAS

Este tipo de daño suele ocurrir por una instalación deficiente, desgaste por tráfico pesado o exposición prolongada a condiciones climáticas adversas.




MATERIAL

RW-1000 (Secado en 15 minutos).



FRACTURAS DIRECTAS POR SOBRECARGA



CARACTERÍSTICAS

Grietas lineales de mayor profundidad, causadas por esfuerzos estructurales o cargas excesivas.

MATERIAL

RW-1000 (Secado en 15 minutos).



FISURAS LINEALES SUPERFICIALES

CARACTERÍSTICAS

Aparecen como líneas delgadas causadas generalmente por contracción. Aunque parezcan inofensivas, es fundamental monitorearlas.

MATERIAL

RW-1000 (Secado en 15 minutos).





GRIETAS EN PISCINAS

CARACTERÍSTICAS

Las grietas en piscinas son fallas comunes que pueden surgir debido a movimientos estructurales, variaciones térmicas, presión hidrostática o deficiencias constructivas. Estas fisuras, además de comprometer la impermeabilidad de la piscina, pueden provocar filtraciones, debilitamiento del concreto y daños en los acabados.

MATERIAL

RW-1000 (Secado en 15 minutos).





GRIETAS EN CANCHAS DE TENIS

CARACTERÍSTICAS

Las grietas en canchas de tenis son fisuras lineales que aparecen en la superficie del pavimento, generalmente como resultado de movimientos estructurales, contracción del concreto o asfalto, condiciones climáticas extremas y desgaste natural por uso. Estas grietas pueden variar en longitud, ancho y profundidad, afectando tanto la estética como el desempeño de la cancha.

MATERIAL

RW-1000 (Secado en 15 minutos).





REPARACIONES EN CÁMARAS FRÍAS

CARACTERÍSTICAS

RW-1000 permite reparar grietas y juntas en cámaras frías hasta -25°C . Ofrece excelente adherencia y resistencia, con un tiempo de secado de solo 8 horas sin necesidad de detener operaciones. Ideal para mantenimiento rápido y seguro.



MATERIAL

RW-1000 (Secado en 15 minutos).



RW-1000

KIT DE REPARACIÓN RW-1000

El RW-1000 combina componentes de uretano y arena sílica, formando un concreto polimérico de alta resistencia. Ideal para obtener acabados duraderos en minutos, es perfecto para pisos industriales sometidos a alto tráfico y condiciones exigentes.

INCLUYE:

- Arena Sílica 20/30: Especial para el núcleo del material de reparación.
- Arena Sílica Fina: Ideal para el sellado final del producto, proporcionando un acabado profesional.

